Tabla militar estándar para inspección normal de muestra (ANSI / Letras y códigos para el tamaño de muestra)

Tamaño de lote			Niveles especiales de inspección				Niveles generales de inspección		
			S - 1	S - 2	S - 3	S - 4	I	II	III
2	A	8	A	A	A	A	A	A	B
9	A	15	A	A	A	A	A	B	C
16	A	25	A	A	B	B	B	C	D
26	A	50	A	B	B	C	C	D	E
51	A	90	B	B	C	C	C	E	F
91	A	150	B	B	C	D	D	F	G
151	A	280	B	C	D	E	E	G	H
281	A	500	B	C	D	E	F	H	J
501	A	1200	C	C	E	F	G	J	K
1201	A	3200	C	D	E	G	H	K	L
3201	A	10000	C	D	F	G	J	L	M
10001	A	35000	C	D	F	H	K	M	N
35001	A	150000	D	E	G	J	L	N	P
150001	A	500000	D	E	G	J	M	P	Q
500001	A	Infinito	D	E	H	K	N	Q	R

ELABORÓ: Ing. Mario Iván Trevethan Pérez

- NIVEL DE CALIDAD PARA DEFECTO CRÍTICO
- NIVEL DE CALIDAD PARA DEFECTO MAYOR
- NIVEL DE CALIDAD PARA DEFECTO MENOR
- **A** — NÚMERO DE ACEPTACIÓN
- **R** — NÚMERO DE RECHAZO
- USE EL PRIMER PLAN DE MUESTREO DEBAJO DE LA FLECHA.
- USE EL PRIMER PLAN DE MUESTREO ENCIMA DE LA FLECHA.

Si el tamaño de muestra es igual o excede el tamaño del lote, realizar una inspección al 100 %

Tabla militar estándar para inspección normal de muestra (ANSI / Muestreo simple)

Tamaño de lote	Tamaño de muestra (n)	Niveles de calidad aceptables (AQL)											Niveles de calidad aceptables (AQL) (porcentaje (%))																							
		0.01	0.015	0.025	0.04	0.065	0.1	0.15	0.25	0.4	0.65	1	1.5	2.5	4	6.5	10	15	25	40	65	100	150	250	400											
		A, R	A, R	A, R	A, R	A, R	A, R	A, R	A, R	A, R	A, R	A, R	A, R	A, R	A, R	A, R	A, R	A, R	A, R	A, R	A, R	A, R	A, R	A, R	A, R											
A	2														↓	0, 1		↓	1, 2	2, 3	3, 4	5, 6	7, 8	10, 11	14, 15											
B	3														0, 1	↕	↓	1, 2	2, 3	3, 4	5, 6	7, 8	10, 11	14, 15	21, 22											
C	5													0, 1	↕	↓	1, 2	2, 3	3, 4	5, 6	7, 8	10, 11	14, 15	21, 22	30, 31											
D	8												0, 1	↕	↕	1, 2	2, 3	3, 4	5, 6	7, 8	10, 11	14, 15	21, 22	30, 31	44, 45											
E	13											0, 1	↕	↕	1, 2	2, 3	3, 4	5, 6	7, 8	10, 11	14, 15	21, 22	30, 31	44, 45	↓											
F	20										0, 1	↕	↕	1, 2	2, 3	3, 4	5, 6	7, 8	10, 11	14, 15	21, 22	↓	↓	↓	↓											
G	32									0, 1	↕	↕	1, 2	2, 3	3, 4	5, 6	7, 8	10, 11	14, 15	21, 22	↓	↓	↓	↓	↓											
H	50								0, 1	↕	↕	1, 2	2, 3	3, 4	5, 6	7, 8	10, 11	14, 15	21, 22	↓	↓	↓	↓	↓	↓											
J	80							0, 1	↕	↕	1, 2	2, 3	3, 4	5, 6	7, 8	10, 11	14, 15	21, 22	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓											
K	125						0, 1	↕	↕	1, 2	2, 3	3, 4	5, 6	7, 8	10, 11	14, 15	21, 22	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓											
L	200					0, 1	↕	↕	1, 2	2, 3	3, 4	5, 6	7, 8	10, 11	14, 15	21, 22	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓											
M	315				0, 1	↕	↕	1, 2	2, 3	3, 4	5, 6	7, 8	10, 11	14, 15	21, 22	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓											
N	500			0, 1	↕	↕	1, 2	2, 3	3, 4	5, 6	7, 8	10, 11	14, 15	21, 22	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓											
P	800		0, 1	↕	↕	1, 2	2, 3	3, 4	5, 6	7, 8	10, 11	14, 15	21, 22	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓											
Q	1250	0, 1	↕	↕	1, 2	2, 3	3, 4	5, 6	7, 8	10, 11	14, 15	21, 22	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓											
R	2000	↕	↕	1, 2	2, 3	3, 4	5, 6	7, 8	10, 11	14, 15	21, 22	↕	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓											